

Montageanleitung

Diese Anleitung gilt nur in Verbindung mit der Montage-Betriebs- und Wartungsanleitung des Reflex DD.

Die Flowjet Durchströmungs-armatur ist nur in Verbindung mit dem Reflex DD einzusetzen.


Reflex DD ohne zusätzliches Dicht-mittel (z.B. Hanf) eindrehen.

Markierte Ausrichtung beachten.

Bei Verwendung anderer T-Stücke bitte beachten:
Rp $\frac{3}{4}$ - Lanze muss **frei** in Strömung ragen



Flowjet



Instrucțiuni de montaj

Instrucțiuni de urmat pt. instalarea, întreținerea și operarea vasului de expansiune Reflex DD.

Dispozitivul Flowjet se utilizează numai în combinație cu vasul Reflex DD.

Răsuciți dispozitivul Flowjet în filetul Reflex DD până când șurubul se oprește. Nu este necesară o etanșare suplimentară (de exemplu, cânepă).

Urmăriți direcția indicată.

Pt. a utiliza alt cot T, luați în considerare:
Rp $\frac{3}{4}$ - Tijă trebuie să pătrundă în fluxul de lichid.