

# Izolație termică PS + ne-țesută

RO

Manual de Operare



## 1 Note cu privire la instrucțiunile de exploatare

Acest Manual de Operare contribuie la asamblarea corectă și sigură a componentelor.

Manualul de Operare este oferit în următoarele scopuri:

- Obținerea unei funcționări optime.
- Evitarea defecțiunilor în urma montării incorecte.
- Evitarea costurilor de reparație și dezactivare.
- Fiabilitate crescută și durată de viață mai lungă.
- Evitarea pericolelor de mediu.

Reflex Winkelmann GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea acestui Manual de Operare. Pe lângă acest Manual de Operare, respectați reglementările și dispozițiile naționale în vigoare în țara de instalare (prevenirea accidentelor, protecția mediului, siguranța muncii și protecția muncii etc.).



### Notă!

Înainte de utilizare, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite cu atenție și respectate întocmai de către toate persoanele responsabile de asamblarea acestui echipament. Instrucțiunile de funcționare trebuie să fie date operatorului echipamentului și trebuie păstrate la îndemână lângă echipament.

### ATENȚIE!

Deteriorarea echipamentului din cauza montării incorecte

Nu se pot solicita daune rezultate din instalarea incorectă.

- Instalarea trebuie efectuată numai de personal specializat.


## 2 Condiții preliminare

- Izolația termică trebuie instalată de două persoane (trei persoane pentru rezervoarele de peste 1000 litri).
- Temperatura ambientală minimă în timpul instalării nu trebuie să fie mai mică de 18°C. În caz contrar, izolarea termică poate fi deteriorată ca urmare a dilatării termice




### Notă!

Se recomandă depozitarea izolației termice timp de cel puțin 24 de ore în camera de asamblare înainte de instalarea acesteia.




- Dacă rezervorul este echipat suplimentar cu inele de izolație nețesute [1], acestea trebuie instalate pe armături înainte de instalarea izolației termice.
- Mai întâi trebuie montată partea inferioară a izolației termice [1].
- Fiecare orificiu din izolația termică trebuie să coincidă cu conexiunea corespunzătoare de pe rezervor [2].

### 3 Închiderea izolației




1. Distribuți izolația termică uniform pe întreaga circumferință a rezervorului [3].
2. Apropiati baghetele laterale situate pe cele 2 laturi ale izolației termice, începând cu nivelul inferior [4].
3. Închideți baghetele complet prin clipsare [5]. Pentru a face acest lucru, apăsați moderat cu mâna până când se aude un „clic”.  
ATENȚIE! - Daune materiale. Clestele și alte instrumente pot provoca deteriorarea baghetelor de închidere.  
Închideți baghetele doar cu mâinile. Nu folosiți cleste sau alte instrumente.

### 4 Instalarea capacului superior




1. Așezați discul de izolare superior [6], [7].
2. Așezați capacul superior [8].

## 5 Montare manșoane



3. Folosind o apăsare moderată, rotiți manșonul în sens orar pe conectorul conexiunii [9], [10].  
**ATENȚIE!** - Deteriorarea izolației termice dacă manșoanele nu sunt montate corect. Introduceți cu atenție manșoanele peste fittingurile conductelor.

## 6 Fixare bagheta de acoperire (pt. închiderea prin clipsare)



4. Fixați bagheta de acoperire peste baghetele de închidere [11], [12].



Asamblarea izolației termice este terminată.

Sub rezerva modificărilor tehnice





**Thinking solutions.**

Reflex Winkelmann GmbH  
Gersteinstraße 19  
59227 Ahlen, Germany  
[www.reflex.de](http://www.reflex.de)

Reflex Winkelmann GmbH  
Reprezentanța pt. România  
Str. Soveja nr.111-113, sector 1, București  
[www.reflex-romania.ro](http://www.reflex-romania.ro)